

**MA045 (de_en)
Montageanleitung**

Einbaudose POAG-ID6

**MA045 (de_en)
Assembly instructions**

Flush-mounting plug POAG-ID6

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	2
Notwendiges Werkzeug	3
Montage	3

Content

Safety Instructions.....	2
Tools required	3
Assembly	3



POAG-ID6 14.0007


Sicherheitshinweise


Die Montage und Installation der Produkte darf ausschliesslich durch qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal unter Berücksichtigung aller anwendbaren gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen erfolgen.


Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) lehnt jegliche Haftung infolge Nichteinhaltung dieser Warnhinweise ab.


Benutzen Sie nur die von Stäubli angegebenen Einzelteile und Werkzeuge. Weichen Sie nicht von den hier beschriebenen Vorgängen zur Vorbereitung und Montage ab, da sonst bei der Selbstkonfektionierung weder die Sicherheit noch die Einhaltung der technischen Daten gewährleistet ist. Ändern Sie das Produkt in keiner Weise ab.


Nicht von Stäubli hergestellte Steckverbindungen, die mit Stäubli-Elementen steckbar sind und von einigen Herstellern manchmal auch als „Stäubli-kompatibel“ bezeichnet werden, entsprechen nicht den Anforderungen für eine sichere, langzeitstabile elektrische Verbindung und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit Stäubli-Elementen gesteckt werden. Stäubli übernimmt daher keine Haftung, falls diese von Stäubli nicht freigegebenen Steckverbindungen mit Stäubli-Elementen gesteckt werden und deshalb Schäden entstehen.


 **Die hier beschriebenen Arbeiten dürfen nicht an stromführenden oder unter Spannung stehenden Teilen durchgeführt werden.**

 **Der Schutz vor einem elektrischen Schlag muss durch das Endprodukt (d.h. den korrekt konfigurierten Steckverbinder) gegeben sein und vom Anwender selbst sichergestellt werden.**

 **Die Steckverbindungen dürfen nicht unter Last getrennt werden. Das Stecken und Trennen unter Spannung ist zulässig.**

 **Vor jedem Gebrauch ist visuell zu prüfen, ob keine äusseren Mängel vorhanden sind (besonders an der Isolation). Wenn Zweifel bezüglich der Sicherheit bestehen, muss ein Fachmann hinzugezogen werden, oder der Steckverbinder muss ausgetauscht werden.**

 **Die Steckverbinder sind wasserdicht gemäss der für das jeweilige Produkt angegebenen IP-Schutzart.**

 **Nicht gesteckte Steckverbinder sind vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Die Steckverbinder dürfen nicht in verschmutztem Zustand miteinander gesteckt werden.**

 **Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.**


Safety instructions


The products may be assembled and installed exclusively by suitably qualified and trained specialists duly observing all applicable safety regulations.


Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.


Use only the components and tools specified by Stäubli. In case of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give any guarantee as to safety or conformity with the technical data. Do not modify the product in any way.

Connectors not originally manufactured by Stäubli which can be mated with Stäubli elements and in some cases are even described as "Stäubli-compatible" by certain manufacturers do not conform to the requirements for safe electrical connection with long-term stability, and for safety reasons must not be plugged together with Stäubli elements. Stäubli therefore does not accept any liability for any damages resulting from mating such connectors (i.e. lacking Stäubli approval) with Stäubli elements.


 **The work described here must not be carried out on live or load-carrying parts.**


 **Protection from electric shock must be assured by the end product (i.e. by the correctly assembled plug connector) and by its user.**

 **The plug connections must not be disconnected under load. Plugging and unplugging when live is permitted.**

 **Each time the connector is used, it should previously be inspected for external defects (particularly the insulation). If there are any doubts as to its safety, a specialist must be consulted or the connector must be replaced.**


 **The plug connectors are watertight in accordance with the product specific IP protection class.**


 **Unmated plug connectors must be protected from moisture and dirt. The male and female parts must not be plugged together when soiled.**

 **For further technical data please see the product catalogue.**


Erklärung der Symbole


 **Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung**

 **Warnung vor einer Gefahrenstelle**


 **Nützlicher Hinweis oder Tipp**

Explanation of the symbols

 **Warning of dangerous voltages**

 **Warning of a hazard area**

 **Useful hint or tip**




1

Erforderliches Werkzeug

(ill. 1)
Montageschlüssel SS6 für die Mutter M18x1, Bestell Nr. 14.5008.

Tools required


(ill. 1)
Socket spanner SS6 for the nut M18x1, order No. 14.5008.



2

(ill. 2)
Drehmomentschlüssel SW10, 3 Nm
Für Mutter M6:
Gabelschlüssel SW10 für Mutter M6.

(ill. 2)
Torque spanner A/F10, 3 Nm
For nut M6:
Open-end spanner A/F10 for nut M6.




3

Montage

(ill. 3)
Fronttafel bohren gemäss Bohrplan für POAG-ID6.

Assembly

(ill. 3)
Drill front panel according to drilling plan for POAG-ID6.




4

(ill. 4)
Buchsenkörper von vorne in die Fronttafel stecken und dabei die Nocken an der Buchse mit den Aussparungen in der Fronttafel ausrichten.

(ill. 4)
Insert socket into front panel, making sure that the lugs on the socket mate with the opening slots.

Mutter M18x1 von Hand festschrauben und mit dem Montageschlüssel SS6 anziehen (max. 3 Nm).

Screw on the nut M18x1 and tighten with the help of the socket spanner SS6 (max. 3 Nm).



5

(ill. 5)

- U-Scheibe **2** montieren.
- Kabelschuh **D** mit angeschlossener Leitung auf das Gewinde schieben.
- U-Scheibe **4**, Federscheibe **5** und Mutter **6** montieren.
- Mutter **6** mit Drehmomentschlüssel SW10 anziehen und mit Gabelschlüssel SW10 und Mutter **1** kontern (3 Nm).

(ill. 5)

- Screw on the washer **2**.
- Slip cable lug **D** with preassembled cable onto the thread.
- Install nut **6**, washer **4** and lock washer **5**
- Tighten nut **6** with the torque spanner SW10 and with the open-end spanner 10 mm A/F (3 Nm) using nut **1** and the open-end spanner 10 mm A/F to counter.

Notizen / Notes:

Hersteller/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG
Stockbrunnenrain 8
4123 Allschwil/Switzerland
Tel. +41 61 306 55 55
Fax +41 61 306 55 56
mail ec.ch@staubli.com
www.staubli.com/electrical